# Soldadora Inverter FERRARA160 Fiat 160A

**Fiat FERRARA160**: soldadora inverter MIG/MMA de **160 A**, compatible con micro-alambre y electrodo revestido, opera con 110 V (y otros voltajes según versión), con accesorios incluidos. Potencia, versatilidad y portabilidad.

**Precio:** $4,435.00 M.N. Precio Neto

Envío Gratis

| | |
|---|---|
| **SKU:** | FERRARA160 |
| **voltaje-de-entrada:** | 110 V ó 220 V |
| **frecuencia:** | 60 HZ |
| **corriente-de-salida-mig:** | 160 A |
| **corriente-de-salida-mma:** | 160 A |
| **capacidad-de-carrete:** | 1 KG |

## Descripción de producto

La **Soldadora Inverter Fiat FERRARA160** es un equipo versátil y de alto rendimiento, diseñado tanto para profesionales como para bricolaje exigente. Utiliza tecnología IGBT, lo que le permite trabajar con procesos **MIG/MAG** (incluyendo micro-alambre sin gas tipo „flux-core“) y **MMA** (electrodo revestido), ofreciendo la misma corriente de salida en ambos modos. Su capacidad es de **160 A**, tanto en MIG como en MMA. Puede operar con alimentación de **110 V** (también compatible con alternar entre 110 V y 220 V en algunos casos), con frecuencia de **60 Hz**. Incluye accesorios fundamentales para que puedas comenzar a soldar de inmediato.

---

## Ventajas clave

- Corriente de salida de **160 A** en MIG y MMA, ideal para soldaduras robustas y trabajos que requieren penetración y resistencia.
- Tecnología inverter IGBT, que mejora la eficiencia energética, permite arco más estable y menor calentamiento.
- Compatibilidad MIG con micro-alambre de 1 kg, operando con o sin gas (flux-core), lo que ofrece flexibilidad en entornos variados.
- Incluye los accesorios básicos: antorcha MIG, porta-electrodo, pinza de tierra y carrete FLUX-Cored de 1 kg, lo que facilita comenzar a usarlo enseguida.
- Diseño relativamente compacto y peso moderado (≈ 6.2 kg), lo que facilita su transporte entre estaciones de trabajo.

---

## Usos recomendados

- Reparaciones y trabajos de herrería: puertas, estructuras metálicas, rejas.
- Soldaduras sobre materiales diversos utilizando micro-alambre (flux core) sin necesidad de gas externo.
- Talleres móviles o de campo que requieren portátilidad sin sacrificar potencia.
- Proyectos donde se alternan tipos de soldadura (MIG/MMA) según el material o acabado requerido.

## Recomendaciones

- Asegúrate de que la instalación eléctrica soporte 110 V con buena corriente para evitar caídas de voltaje.
- Usa electrodos apropiados para MMA (6010, 6013, 7018, etc.) y micro-alambre con las especificaciones indicadas.
- Mantén limpios los conectores y las superficies de contacto para asegurar buena conductividad eléctrica.
- Ventila bien el área de trabajo; evita sobrecalentamientos, y si el equipo tiene ventilador o rejillas, mantenerlos libres de polvo.
- Usa protección personal: careta, guantes, ropa resistente, protección auditiva si se requiere.
- Guarda en lugar seco y protegido de la humedad para preservar sus componentes electrónicos.